

2022年5月20日

工業用水道をご利用のみなさま

みおつくし工業用水コンセッション株式会社

**【重要】淀川大橋水管橋（工業用水道）からの漏水事故について**

日頃より、工業用水道をご利用いただき誠にありがとうございます。

5月19日15時ごろ、淀川大橋水管橋北側の工業用水道の配水管にて漏水が発生しました。修繕作業を行うため、5月19日23時ごろから、影響を受けるお客さまに対し工業用水から上水（水道水）の供給に切り替えている状況でございます。

5月20日14時現在、工業用水道としての復旧の目途が立っておらず、上水（水道水）をお客さまに供給する状態が長期化する可能性がございます。

工業用水道をご利用のお客さまにおかれましては、多大なるご心配およびご迷惑をおかけしており、深くお詫び申し上げますとともに、引き続きのご理解、ご協力をお願い申し上げます。

漏水事故の詳細については、以下の通り。

	内容
漏水事故内容	工業用水道配水管（口径600mm）から漏水発生
漏水発生日時	5月19日（木）15時ごろ
漏水発生場所	西淀川区花川2丁目4番 淀川大橋水管橋北側付近
影響範囲	福島区、此花区 の全域 港区、北区、西淀川区 の一部
対応内容	修繕作業のため、5月19日（木）23時ごろから、工業用水から上水（水道水）の供給に切り替え
事故原因	調査中

以上

**お問い合わせ先**

みおつくし工業用水コンセッション株式会社

コーポレート部 お客様センター

TEL：06-6115-7744

メールアドレス：contact@osakakousui.com